

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005 г.Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел.доверия (347) 233-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного надзора)

453261 г. Салават, ул. Уфимская, 40 тел.35-05-04, факс: 35-05-05

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 98/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
комплекса зданий, помещений**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
комбинированного вида № 33» городского округа город Салават Республики Башкортостан  
(МАДОУ № 33 г.Салавата)**

**юридический адрес: 453250, Республика Башкортостан, город Салават,  
улица Октябрьская, д. 19**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёва Сергея Викторовича № 98 от 25.07.2019 г.,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

в период с «04» сентября 2019 г. по «09» сентября 2019 г. проведена плановая проверка

заместителем главного государственного инспектора по городу Салават и Ишимбайскому району Республики Башкортостан по пожарному надзору Куценко Сергеем Владимировичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Объекта защиты - здания и помещений МАДОУ № 33 г.Салавата, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д. 19.

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МАДОУ № 373 г. Салавата Титовой Ириной Анатольевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
Здание детского сада 1967 года постройки. Согласно, информационного письма заведующего МБДОУ №33 г. Салавата от 06.09.2019г. исх.№136 капитальный ремонт в здании не производился. Согласно имеющейся в учреждении Декларации пожарной безопасности от 28.11.2018г. регистрационный №80739000 ТО-853 на объекте обеспечивается выполнение ряда статей и пунктов ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования», СНиП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть», в том числе предъявляемых к эвакуационным путям и выходам.				
1.	В Декларации пожарной безопасности от 28.11.2018г. регистрационный №80739000 ТО-853 указан несуществующий нормативный документ по пожарной безопасности, а именно приказ по МАДОУ №35 от 04.09.2017г. №116. Также указан СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация» - при этом на объекте защиты внутренний противопожарный водопровод отсутствует	ст.64 п.п.4, 5 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12 прил.2 Приказа МЧС России от 24.02.2009г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	15.11.2019	+
2.	Нарушен порядок прохождения пожарно-	п.3 Правил противопожарного режима в РФ,	15.11.	



	<p>технического минимума отдельных категорий работников учреждения.</p> <p>Не организовано обучение по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в учреждении отдельных категорий работников учреждения в течение месяца после их приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- работников, осуществляющих круглосуточную охрану учреждения;</li> <li>- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений;</li> <li>- работников, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в отдельных помещениях учреждения</li> </ul> <p>Фактически предоставленные на согласование специальные программы обучения по пожарно-техническому минимуму работников вышеуказанных категорий имеют недочеты (Специальные программы обучения по пожарно-техническому минимуму отдельных категорий работников учреждения должны быть согласованы со структурными подразделениями соответствующих территориальных органов МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора обучение по программам пожарно-технического минимума)</p>	<p>утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п.32, п.39</p>	2019	
3.	<p>Не организовано проведение повторного противопожарного инструктажа не реже 1 раза в год со всеми работниками учреждения</p>	<p>п.3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п.п.22-25</p>	15.11.2019	
4.	<p>Не определены порядок и сроки проведения работ по очистке имеющихся на объекте вентиляционного оборудования, воздуховодов от горючих отходов (работы должны проводиться не реже 1 раза в год).</p> <p>Фактически предоставлен акт технического обследования системы вентиляции здания учреждения, при этом в спальном помещении группы №6 вентиляционная решетка и воздуховод не очищены от горючих отложений, пыли и паутины</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.50</p>	15.11.2019	✓
5.	<p>Имеющаяся в учреждении инструкция о мерах пожарной безопасности разработана без учета требований, установленных разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.2, раздел XVIII п.п.460, 461</p>	15.11.2019	
6.	<p>На дверях помещений складского и производственного назначения обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной</p>	<p>Главы 5, 8 Ф3 № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>	15.11.2019	



	<p>опасности и класса зоны указаны не в полном объеме, а также без учета вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, не в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- цехов и складов пищеблока;</li> <li>- прачечной;</li> <li>- склада белья;</li> <li>- склада кастаньяши;</li> <li>- складов наружного хоз.блока;</li> <li>- наружного склада овощей</li> </ul>	<p>п.20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390</p>		
7.	<p>Противопожарные двери не оборудованы устройствами для самозакрывания, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дверь в горячий цех пищеблока;</li> <li>- дверь в прачечную;</li> <li>- дверь в подвал</li> </ul>	<p>ст. 88 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390;</p> <p>прим.2 п.3.3 СНИП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»</p>	01.08.2020	+
8.	<p>В группе № 8 дверь эвакуационного выхода на наружную металлическую лестницу 3-го типа не оборудована запором, обеспечивающим ее свободное открывание изнутри без ключа.</p>	<p>ст.89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.35</p>	01.08.2020	+
9.	<p>В музыкальном зале двери эвакуационных выходов в коридор не оборудованы запорами, обеспечивающими их свободное открывание изнутри без ключа.</p>	<p>ст.89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.35</p>	01.08.2020	
10.	<p>В тамбуре выхода из группы № 5 непосредственно наружу допущена установка шкафа для хранения инвентаря и игрушек</p>	<p>п.36 в) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390</p>	15.11.2019	+
11.	<p>Заполнение проема окна выдачи пищи в противопожарной перегородке 1-го типа между пищеблоком и коридором выполнено не противопожарными с пределом огнестойкости не ниже 1,5 часа.</p>	<p>ст. 88, табл.23 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п.3.3. СНИП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»</p>	01.08.2020	
12.	<p>В здании в спальнях помещениях групп ширина горизонтальных участков эвакуационных путей между кроватками (между кроватками и мебелью) к эвакуационным выходам составляет менее 0,6 м, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в спальном помещении группы № 1 – 0,30 м;</li> <li>- в спальном помещении группы № 2 – 0,30 м;</li> <li>- в спальном помещении группы № 3 – 0,23 м;</li> <li>- в спальном помещении группы №4 – 0,28 м;</li> <li>- в спальном помещении группы №5 – 0,27 м;</li> <li>- в спальном помещении группы №6 – 0,36 м;</li> <li>- в спальном помещении группы №7 – 0,48 м;</li> <li>- в спальном помещении группы №9 – 0,36 м;</li> <li>- в спальном помещении группы №8 – 0,36 м</li> </ul>	<p>ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390;</p> <p>п.4.2 СНИП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»</p>	01.08.2020	
13.	<p>Неисправны конструкции запора дверей эвакуационных выходов, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двери эвакуационного выхода непосредственно наружу из коридора в районе кабинета заместителя заведующего по АХЧ;</li> <li>- двери эвакуационного выхода</li> </ul>	<p>ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п.35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390</p>	15.11.2019	+



	непосредственно наружу из комплекса помещений медицинского блока			
14.	Высота горизонтального участка эвакуационного пути из центрального корпуса в «переход» по коридору 1-го этажа в районе входа в подвал составляет 1,9 м и 1,93 м (менее 2,0м)	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п.4.2 прим.2 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»	01.08.2020	
15.	Высота горизонтального участка эвакуационного пути из корпуса «Север» в «переход» по коридору 1-го этажа составляет 1,97 м (менее 2,0м)	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п.4.2 прим.2 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»	01.08.2020	
16.	В объеме лестничной клетки корпуса «Север» допущено размещение батареи отопления на высоте 1,2 м – при этом образован местный выступ из плоскости стены на высоте менее 2 м от площадки лестницы на уровне 1-го этажа здания	п.4.9 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»	01.08.2020	
17.	Допущена эксплуатация наружных металлических лестниц, предназначенных для эвакуации детей в случае пожара из помещений групп №№7, 8, кабинета логопеда, спортивного зала со следующими нарушениями: - уклон лестничных маршей всех лестниц составляет более 45°; - площадки наружных лестниц расположены не на уровне эвакуационных выходов из групп (имеются перепады высот) - фактически из группы №8 перепад высот составляет – 0,22м; из спортивного зала – 0,18м; - между площадками и лестничными маршами допущены щели, в частности – между площадкой и лестничным маршем лестницы из группы №8 – 13,5 см, группы №7 – 11 см, кабинета логопеда – 12 см, спортивного зала – 12 см.	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п.4.10 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»	01.08.2020	
18.	На пути эвакуации по коридору из комплекса помещений логопеда, психолога допущено размещение оборудования для релаксации	п.36 б) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	15.11.2019	Р

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора  
по городу Салават и Ишимбайскому району  
Республики Башкортостан по пожарному надзору  
Куценко С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 09 » 09 2019 г.



(подпись)

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

Заведующий МАДОУ № 33 г. Салавата  
Титова И.А.

(должность, фамилия, инициалы)

« 09 » 09 2019 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.