

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005 г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел. доверия (347) 233-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного надзора)

453261 г. Салават, бул. Матросова, 30 тел. 35-05-04, факс: 35-05-05

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 165/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
комплекса зданий, помещений

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
комбинированного вида № 33» городского округа город Салават Республики Башкортостан

(МАДОУ № 33 г. Салавата)

юридический адрес: 453250, Республика Башкортостан, город Салават,

улица Октябрьская, д. 19

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёва Сергея Викторовича № 165 от 01.09.2020 г.,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

в период с «25» сентября 2020 г. по «29» сентября 2020 г. проведена внеплановая проверка

главным государственным инспектором города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёвым Сергеем Викторовичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Объекта защиты - здания и помещений МАДОУ № 33 г. Салавата, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д. 19.

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МАДОУ № 33 г. Салавата Титовой Ириной Анатольевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
Здание детского сада 1967 года постройки. Согласно, информационного письма заведующего МБДОУ №33 г. Салавата от 06.09.2019г. исх. №136 капитальный ремонт в здании не производился. Согласно имеющейся в учреждении Декларации пожарной безопасности от 28.11.2018г. регистрационный №80739000 ТО-853 на объекте обеспечивается выполнение ряда статей и пунктов ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования», СНиП II-L.2-62 «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть», в том числе предъявляемых к эвакуационным путям и выходам.				
1.	Заполнение проема окна выдачи пищи в противопожарной перегородке 1-го типа между пищеблоком и коридором выполнено не противопожарными с пределом огнестойкости не ниже 1,5 часа.	ст. 88, табл.23 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.3. СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»	01.10.2021	
2.	Высота горизонтального участка эвакуационного пути из центрального корпуса в «переход» по коридору 1-го этажа в районе входа в подвал составляет 1,9 м и 1,93 м	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.33 Правил противопожарного режима в	01.10.2021	

<p>4. В объеме лестничной клетки корпуса «Север» допущено размещение батареи отопления на высоте 1,2 м – при этом образован местный выступ из плоскости стены на высоте менее 2 м от площадки лестницы на уровне 1-го этажа здания</p>	<p>ва РФ от 25.04.2012 г. п.4.2 прим.2 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» п.4.9 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»</p>
<p>5. Допущена эксплуатация наружных металлических лестниц, предназначенных для эвакуации детей в случае пожара из помещений групп №№7, 8, кабинета логопеда, спортивного зала со следующими нарушениями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уклон лестничных маршей всех лестниц составляет более 45°;</li> <li>- площадки наружных лестниц расположены не на уровне эвакуационных выходов из групп (имеются перепады высот) - фактически из группы №8 перепад высот составляет – 0,22м; из спортивного зала – 0,18м;</li> <li>- между площадками и лестничными маршами допущены щели, в частности – между площадкой и лестничным маршем лестницы из группы №8 – 13,5 см, группы №7 – 11 см, кабинета логопеда – 12 см, спортивного зала – 12 см.</li> </ul>	<p>ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п.4.10 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»</p>

Правонарушение совершено повторно таким образом совершено административное правонарушение ответственность за которое предусмотрена частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Факт нарушения подтвержден Актом проверки от 29.09.2020 г.

Сведения о свидетелях: нет

Сведения о потерпевших: нет


С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснено, что в соответствии со ст. 25.1. КоАП РФ я в праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, предъявлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

«29» сентября 2020 г.

  
(подпись)

Извещён(а), что моё административное дело будет рассмотрено в суде и предупреждён(а), что в случае неявки и без моего ходатайства об отложении рассмотрения дела, административное дело будет рассмотрено в моё отсутствие.

«29» сентября 2020г.

  
(подпись)

Объяснения и замечания участников производства по делу об административном правонарушении, по содержанию протокола:


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись лица, составившего протокол

  
(подпись)

Копию протокола получил(а)

  
(подпись лица, в отношении которого составлен)

«29» сентября 2020г.

Я, главный государственный инспектор города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёв Сергей Викторович

(должность, фамилия и инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

руководствуясь статьями 23.34, 28.1-28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что должностное лицо (гражданин(ка)):

- |   |   |
|---|---|
| 1. Фамилия, имя, отчество   | <u>Титова Ирина Анатольевна</u>   |
| 2. Дата и место рождения  | <u>01.06.1975 г.р., гор. Салават Респ. Башкортостан</u>   |
| 3. Гражданство  | <u>РФ</u>   |
| 4. Адрес места жительства, телефон                                  | <u>РБ, гор. Салават, ул. С.Юлаева, д. 40, кв. 76</u>  |
| 5. Место работы (учёбы)   | <u>МАДОУ № 33 г. Салавата</u>   |
| 6. Занимаемая должность   | <u>Заведующий</u>   |
| 7. Заработная плата   | <u>Оклад 10192 руб.</u>   |
| 8. Семейное положение   | <u>Малолетних детей не имеет</u>  |
| 9. Документ, удостоверяющий личность:                               | <u>паспорт серия 80 01 № 399184 выдан УВД г.Салават Республике Башкортостан 04.12.2001г.</u>  |
| 10. Каким языком владеет  | <u>русский</u>  |
| 11. Судимость   | <u>Нет</u>  |
| 12. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда | <u>Привлекалась Постановлением № 5-63/2020 Мирового судьи города Салават Республики Башкортостан Махмутовым И.И. от 11.02.2020г. за административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде штрафа</u> |

В период проведения с «25» сентября 2020 года по «29» сентября 2020 года внеплановой проверки по контролю за исполнением предписания на объекте защиты здание дошкольного образовательного учреждения - правообладатель Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 33» городского округа город Салават Республики Башкортостан (МАДОУ № 33 г.Салавата) (юридический адрес: 453250, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, 19), расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Октябрьская, 19, установлено, что заведующий МАДОУ №33 г. Салавата Титова Ирина Анатольевна не выполнила предписание №14/1/1 от 23.01.2020 г. выданное органом осуществляющим государственный пожарный надзор что подтверждено Актом проверки от 29.09.2020 г., установлено, а именно не устранены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены
1.	Заполнение проема окна выдачи пищи в противопожарной перегородке 1-го типа между пищеблоком и коридором выполнено не противопожарными с пределом огнестойкости не ниже 1,5 часа.	ст. 88, табл.23 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.3. СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»
2.	Высота горизонтального участка эвакуационного пути из центрального корпуса в «переход» по коридору 1-го этажа в районе входа в подвал составляет 1,9 м и 1,93 м (менее 2,0м)	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п.4.2 прим.2 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»
3.	Высота горизонтального участка эвакуационного пути из корпуса «Север» в «переход» по коридору 1-го этажа составляет 1,97 м (менее 2,0м)	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.33 Правил противопожарного режима в РФ,

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленном порядке осуществляется в установленном порядке органами исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными властью, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физическое и юридическое лицо вправе обжаловать настоящее постановление в порядке, установленном законодательством РФ для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несет:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные властью, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

5.	<p>Допущена эксплуатация наружных металлических лестниц, предназначенных для эвакуации детей в случае пожара из помещений групп №7, 8, кабинета логотипа, спортивного зала со следующими нарушениями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уклон лестничных маршей лестниц составляет более 45°;</li> <li>- площадки наружных лестниц расположены не на уровне эвакуационных выходов из групп (имеются перепады высот) - фактически из группы №8 перепад высот составляет - 0,22м; из спортивного зала - 0,18м;</li> <li>- между площадками и лестничными маршами допущены щели, в частности - между площадкой и лестничным маршем лестницы из группы №8 - 13,5 см, группы №7 - 11 см, кабинета логотипа - 12 см, спортивного зала - 12 см.</li> </ul>	<p>ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390;</p> <p>п.4.10 СНиП II-A-5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»</p>	01.10.2021
4.	<p>В объеме лестничной клетки корпуса «Север» допущено размещение батарей отопления на высоте 1,2 м - при этом образован местный выступ из плоскости стены на высоте менее 2 м от площадки лестницы на уровне 1-го этажа здания</p>	<p>п.4.9 СНиП II-A-5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»</p>	01.10.2021
3.	<p>Высота горизонтального участка эвакуационного пути из корпуса «Север» в «переход» по коридору 1-го этажа составляет 1,97 м (менее 2,0м)</p>	<p>ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390;</p> <p>п.4.2 прим.2 СНиП II-A-5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»</p>	01.10.2021
(менее 2,0м)		<p>п.4.2 прим.2 СНиП II-A-5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»</p>	

Главный государственный инспектор города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору



Главный государственный инспектор города Салават и Ишимбайского района

Республики Башкортостан по пожарному надзору

Летяев С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» 09 2020 г.

Предписание для исполнения получить:

*Летяев С.В.*

(подпись)

«19» 09 2020 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



Заведующий МАДОН № 33 г. С  
Титова И.А.

(должность, фамилия, инициалы)